


Schemat podłączenia wiązki głównej metromierzy serii L.



** szary - sygnał jazdy do tyłu

- podłącz do przewodu na którym po załączeniu biegu wstecznego pojawia się "+"
- podłącz do dowolnego przełącznika który będzie symulował załączenie biegu wstecznego

** żółty - podłącz według opcji 1 lub 2

- gdy nie chcesz aby metromierz wygaszał się w ekranie startowym - podłącz żółty do zasilania [do czerwonego]
- gdy chcesz aby metromierz wygaszał się w ekranie startowym - podłącz żółty do włącznika zapłonu [stacyjki]